FIG. 1A



FIG. 1B



FIG.2A



FIG.2B



FIG.3A



FIG.3B



FIG.4A



FIG.4B



FIG.5A



FIG.5B



FIG.6



FIG.7



FIG.8



FIG.9A


POWER SUPPLY VOLTAGE
Vi
P44
L1
L2
36b
P42
P43
P43a
D1
D2
33a
Q1
Q2

FIG.9B


P44
Ro
P43
L2
Co
Rp
Cp
Lp
P43a

FIG.10



FIG.11A



FIG.11B



FIG.11C



FIG.11D



FIG.12



FIG.13A



FIG.13B



FIG.14A



FIG.14B



FIG.15A



FIG.15B



FIG. 16A



FIG. 16B



FIG.17



FIG.18A



FIG.18B



FIG.19A



FIG.19B



FIG.20A



FIG.20B



FIG.21A
PRIOR ART



FIG.21B
PRIOR ART



FIG.22
PRIOR ART